

Information

AZT Automotive GmbH • Allianz Zentrum für Technik



Technische Mitteilung Nr. 17-2023

Kia (alle Fahrzeuge):

Fleckenbildung - Matte Stellen an Hochglanzlackbauteilen bei Neufahrzeugen

Bei einigen Neufahrzeugen kann es unter Umständen nach Entfernen der für den Transport aufgetragenen Lackschutzfolie zu einer Bildung von matten Stellen (Fleckenbildung) unter der Klarlackschicht an den Hochglanzlackbauteilen (Stoßstangen, Radlaufleisten, etc) kommen.

Betroffen sind ausschließlich alle hochglanzlacklackierten Verkleidungen, den sog. "Glossy Parts".

Dieses Phänomen entsteht durch eingeschlossene Luftfeuchtigkeit unter der Lackschutzfolie, welche durch die Klarlackschicht aufgenommen wird.

Bitte beachten Sie dies im Zuge einer Schadenkalkulation.

Detaillierte Angaben sowie tagesaktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem Kia-Herstellerinformationssystem KTI.

18.12.2023

AZT Automotive GmbH
Allianz Zentrum für Technik
Münchener Straße 89
85737 Ismaning