

Information

AZT Automotive GmbH • Allianz Zentrum für Technik



Technische Mitteilung Nr. 19-2023

Kia Sportage (QLe; Bauzeit 01. Juni 2020 bis 26. November 2020) und Sportage PE (QLe PE; Bauzeit 02. Dezember 2020 bis 02. Februar 2021) mit 1,6L UIII Dieselmotor:

Schweißnaht am Endschalldämpfer gebrochen

Bei den genannten Fahrzeugen kann am Abgasrohr für den Endschalldämpfer die Schweißnaht gebrochen sein.

Dies ist auf eine mangelhafte Schweißnaht bei der Produktion zurückzuführen.

Bitte beachten Sie dies im Zuge einer Schadenkalkulation, bei der ein Anstoß auf das Abgassystem nicht ausgeschlossen werden kann.

Detaillierte Angaben sowie tagesaktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem Kia-Herstellerinformationssystem KTI.

18.12.2023

AZT Automotive GmbH
Allianz Zentrum für Technik
Münchener Straße 89
85737 Ismaning