

CORONAVIRUS

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE



Fahrzeugtechnik

Technische Mitteilungen Hyundai

Arbeitszeit, Reparatur, Material und Lackierung

Hier finden Sie IFL-Mitteilungen und Merkblätter zur Zeitkorrektur für die Fahrzeugmodelle des Auto-Herstellers Hyundai.

[AZT-Mitteilung 04/2021](#)

[Hyundai i30 \(GD\) – Unterschied zwischen Original- und Ersatzteil-Tür hinten](#)

[Ergänzung zur IFL-Mitteilung 09/2017](#)

[Informationen zu Hyundai-Lackier-Zeitvorgaben: DAT-Kalkulationssystem](#)

[IFL-Mitteilung 09/2017](#)

[Informationen zu Hyundai Lackier-Zeitvorgaben](#)

[IFL-Mitteilung 19/2011](#)

[Erneuerung der Schlussleuchtaufnahme Fahrzeugmodell Getz](#)

[IFL-Mitteilung 01/2011](#)

[Ersatzteilpreis der vorderen Sicherheitsgurte an den Fahrzeugmodellen Hyundai Atos](#)

[IFL-Mitteilung 20/2010](#)

[Aus-/Einbau des Spritzwasserbehälter Hyundai Fahrzeugmodell i10](#)

[IFL-Mitteilung 16/2008](#)

[Erneuern der hinteren Seitenwand links oder rechts Fahrzeugmodell i30](#)

Technische Mitteilungen für andere Autohersteller:

[ALFA ROMEO](#) | [AUDI](#) | [BMW](#) | [CITROEN](#) | [DAIHATSU](#) | [DAIMLER CHRYSLER](#) |

[FIAT](#) | [FORD](#) | [HONDA](#) | [HYUNDAI](#) | [JAGUAR](#) | [JEEP](#) | [KIA](#) | [LADA](#) | [LANDROVER](#) | [MAZDA](#) | [MERCEDES BENZ](#) | [MINI](#) | [MITSUBISHI](#) | [NISSAN](#) | [OPEL](#) |

[PEUGEOT](#) | [RENAULT](#) | [SAAB](#) | [SKODA](#) | [SMART](#) | [SUZUKI](#) | [TOYOTA](#) | [VOLVO](#) | [VW](#)

Stand: 06.04.2021