

Fahrzeugtechnik - Salzburg

Technische Mitteilungen Ford

Arbeitszeit, Reparatur, Material und Lackierung

Hier finden Sie IFL-Mitteilungen und Merkblätter zur Zeitkorrektur sowie AZT-Mitteilungen für die Fahrzeugmodelle des Auto-Herstellers Ford.

[IFL-Mitteilung 04/2018](#)

[Ford Tourneo Custom – fehlender ACC-Sensor](#)

[IFL-Mitteilung 03/2018](#)

[Modell: Ford C-Max: Prüfung der Vordersitzschiene nach Heckaufprall; Austausch von verformten Vordersitzschienen](#)

[AZT-Mitteilung 10/2017](#)

[Ford Ka+, Längsträger links und rechts: Bild mit produktionsbedingten Einkerbungen \(links und rechts\) am Längsträger des Fahrzeuges](#)

[AZT-Mitteilung 09/2017](#)

[Ford Ka+, Querträger hinten: Bild mit produktionsbedingten Einkerbungen \(links und rechts\) am hinteren Querträger des Fahrzeuges](#)

[AZT-Mitteilung 08/2017](#)

[Ford Ka+, Querträger vorn: Bild mit produktionsbedingten Einkerbungen \(links und rechts\) am vorderen Querträger des Fahrzeuges](#)

[AZT-Mitteilung 07/2017](#)

[Ford Ka+, A- und B-Säule Material: besonderen Reparaturvorschriften](#)

[IFL-Mitteilung 34/2015](#)

[Ford Fiesta \(Sport\): Einbauhinweise zur Frontschürze](#)

[IFL-Mitteilung 29/2015](#)

[Ford Focus III ab Modell 01/2011: Problemen bei der Demontage der Rückleuchten](#)

[IFL-Mitteilung 03/2015](#)

[Ford Focus: Abweichung der Passgenauigkeit der gelieferten Stoßfänger](#)

[IFL-Mitteilung 19/2014](#)

[Ford: Absinken oder Verlust der Bordspannung führt zum Ausfall von Radio-Navigationssystemen](#)

[IFL-Mitteilung 10/2014](#)

[Ford Fiesta: Befestigungsschraube unter der Dreieckscheibe \(A-Säule\), Erneuerung bzw. Demontage der vorderen Kotflügel](#)

[IFL-Mitteilung 08/2014](#)

[Ford Mondeo: Erneuerung der Dachhaut an Fahrzeugen der Modellreihe Mondeo](#)

[IFL-Mitteilung 20/2013](#)

[Ford Werkslackierung: Fehlende Lackierung an den Innenflächen bei aktuellen Ford-Modellen](#)

[IFL-Mitteilung 15/2013](#)

Stanzwerkzeug für PDC-Sensoren an Ford-Fahrzeugmodellen

IFL-Mitteilung 06/2013

Ford S-MAX: Ausbau an der Heckklappe verbauter Dachspoiler

IFL-Mitteilung 05/2012

Ford Fiesta: Schwellerteil im Übergangsbereich zur B-Säule

IFL-Mitteilung 07/2009

Ford Mondeo: Erneuerung der Dachhaut an Fahrzeugen der Modellreihe Ford Mondeo III

IFL-Mitteilung 22/2008

Ford C-MAX: Ausbau/ Einbau eines Heckklappenscharniers

IFL-Mitteilung 01/2008

Anfertigen eines Farbmusterblechs und das Mischen der Farbe

IFL-Mitteilung 48/2007

Ford Galaxy: Ersetzen Kotflügel vorne, Erneuerung der Dichtungsmasse zwischen A-Säule und Kotflügel

IFL-Mitteilung 31/2007

Ford C-MAX: Lackierpositionen der Stoßfängerzierleisten

IFL-Mitteilung 30/2007

Ford Mondeo: Stoßfänger mit unterschiedlichem Anlieferungszustand

IFL-Mitteilung 24/2007

Ford Stoßfänger als lackiertes/ unlackiertes Ersatzteil

IFL-Mitteilung 17/2007

Ford C-MAX: Halter Hauptscheinwerfer

IFL-Mitteilung 08/2007

Ford Focus, C-MAX: Erneuerung des Hauptkabelstranges, Erhöhung der Vorgabezeit

IFL-Mitteilung 04a/2007

Ford Focus: Kalkulationsfehler bei Positionen 1521/1522 und 1821/1822 möglich

IFL-Mitteilung 04/2007

Ford Focus I: Kalkulationsfehlern bei Positionen 1521/1522 und 1821/1822 möglich

IFL-Mitteilung 01/2007

Ford C-MAX, Fiesta, Fusion: Problemstellung bei Türblenden im oberen Bereich der Türen

Technische Mitteilungen für andere Autohersteller:

ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROEN | DAIHATSU | DAIMLER

CHRYSLER | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANDROVER | MAZDA | MERCEDES

BENZ | MINI | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL | PEUGEOT | RENAULT | SAAB | SKODA | SMART | SUZUKI | TOYOTA | VOLVO | VW

Stand: 07.01.2020