

Information

AZT Automotive GmbH • Allianz Zentrum für Technik



Technische Mitteilung Nr. 18-2023

**Kia Sportage (NQ5e):
Riss in der A-Säule rechts unten (Beifahrerseite)**

Bei betroffenen Fahrzeugen kann es unter Umständen, durch toleranzbedingte Abweichungen bei der Teileproduktion, zu einem Riss in der A-Säule rechts unten (Beifahrerseite) kommen.

Eine bei der Schadenaufnahme wahrnehmbare Beschädigung in Form eines Risses muss nicht unfallkausal sein.

Bitte beachten Sie dies im Zuge einer Schadenkalkulation.

Der Hersteller Kia hat hierfür eine entsprechende Reparaturanleitung bereitgestellt.

Detaillierte Angaben sowie tagesaktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem Kia-Herstellerinformationssystem KTI.

18.12.2023

AZT Automotive GmbH
Allianz Zentrum für Technik
Münchener Straße 89
85737 Ismaning