

Nummer der Meldung

**A12/00893/22**

Produkt

**Stromversorgung**

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



Art des Risikos

**Umwelt**

**Die Löte der Stromversorgung enthalten eine übermäßige Bleikonzentration (Pb) (gemessener Wert bis zu 40,8 Gew.-%). Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar.**

**Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie).**

Kategorie

**Elektrogeräte und -zubehör**

Art

**Verbraucher**

Beschreibung

**Stromversorgung**

Packungsbeschreibung

**Kunststoffverpackungen**

Marke	<b>dpm</b>
Name	<b>Zasilacz antenowy Firel</b>
Typ/Modellnummer	<b>BM FIREL1</b>
Chargennummer	<b>22020080921</b>
Barcode	<b>5906881207819</b>
Wöchentlicher Bericht Nummer	<b>Report-2022-25</b>
Warnmeldung übermittelt von	<b>Polen</b>
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Fälschung?	<b>Unbekannt</b>
Ursprungsland	<b>Volksrepublik China</b>
Von Behörden angeordnete Maßnahmen	<b>Rücknahme eines Produkts vom Markt Hersteller</b>
Datum des Inkrafttretens	<b>17/05/2022</b>
Von Behörden angeordnete Maßnahmen	<b>Warnung der Verbraucher vor den Risiken Hersteller</b>
Datum des Inkrafttretens	<b>17/05/2022</b>