

Vom Teilnehmer sind mitzubringen:

- Schutzausrüstung:**
- 1 Kappe, Haarnetz od. Haargummi
 - 1 Schutzbrille
 - 1 Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe
- Mess- u. Prüfwerkzeug:**
- 1 Messschieber
 - 1 Bügelmessschraube 0-25 mm
 - 1 Haarwinkel
 - 1 Kantentaster
 - 1 Tiefenmaß 200 mm
 - 1 Universalwinkelmesser
 - 1 Radiuslehre R1 - R7 u.7,5 - R15 Konkav u. Konvex
 - 1 Messuhr mit Magnet Messständer + Gelenksstativ
- Handwerkzeuge:**
- 1 Körner
 - 1 Reißnadel
 - 1 Schraubendrehersatz (Schlitz)
 - 1 Splinttreiber Ø 4 u. 5 mm
 - 1 Schlosserhammer 250g u. Kunststoffhammer(klein)
 - 1 Metallsägebogen mit Sägeblätter
 - 1 Bastardfeile flach Länge 150 u. 200
 - 1 Schlichtfeile flach Länge 150 u. 200
 - 1 Nadelfeilensatz
 - 1 Feilenbürste
 - 1 Paar Schraubstocksutzbacken
 - 1 Spannzangen od. Parallelzwingen
 - 1 Putzlappen - Handfeger
 - 1 Spiralbohrer ø2,0 ø2,5 ø3,3 ø4,2 ø4,3 ø4,8 ø5,0 ø5,9 ø6,5 ø6,8 ø7,0 ø8,5 ø9,8 ø10,0 ø10,2 ø11,0 ø11,8 ø12,0 ø12,8 ø13,0 ø13,8 ø14,0 ø14,8 ø15,5 ø15,8 ø18,0 ø19,5
 - 1 Flachsenker für M4 fein, M6 fein, M8, M10
 - 1 Kegelsenker 90° für ø 4 bis ø 16 mm
 - 1 Kegelsenker 60° für ø 3 bis ø 16 mm
 - 1 NC -Anbohrer
 - 1 Maschinenreibahle Ø4H7, Ø5H7, Ø6H7, Ø8H7, Ø10H7, Ø12H7, Ø13H7, Ø14H7, Ø15H7, Ø16H7
 - 1 Maschinen od. Handgewindebohrer M3 - M12
 - 1 Schneideisen M6 - M12 + Schneideisenhalter
 - 1 Windeisen für die Größen M4 - M12 und Schneidöl
 - 1 Eckmesserkopffräser Ø ca. 50-60 mm
 - 1 Schaftfräser Ø 5mm
 - 1 Schaftfräser Schrupp Ø 8 - 16 mm
 - 1 Schaftfräser Schlicht Ø 8 - 16 mm
 - 1 Langlochfräser 2- Schneidig Ø 6,0
 - 1 Plandrehmeißel
 - 1 Längsdrehmeißel
 - 1 45° Fasendrehmeißel
 - 1 Einstechdrehmeißel 3mm - R1 u. R1,5 mm
 - 1 Rändelwerkzeug mit Rändelrad nach freier Wahl 1,0 bis 1,5 mm Teilung (alle Drehklemmhalter max. 20 mm Höhe)
 - 1 Satz Schlagzahlen 3 oder 5 mm
 - 1 Zentrierbohrer Durchmesser 2/5
 - 1 Inbusschlüsselsatz

Genügend Paralleleisen müssen von den Lehrlingen selbst mitgenommen werden!

Am Prüfungsort ist vorhanden:

Folgende Maschinen sind vorhanden:

- 9 Stück Senkrechtfräsmaschinen
- 15 Stück Drehmaschinen
- 3 Stück Ständerbohrmaschinen
- 9 Stück Maschinenschraubstock
- 1 Anreißtisch mit Parallelreißer und Anreißprisma
- 1 Schleifbock mit Augenschutz