gemäß § 5 VEXAT							
1. Angaben zur Betriebsan	Stand vom:						
Firmenname:							
Ortsangaben: (Straße, Gebäude, Geschoss usw.)							
2. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten und Anlagen							
Reinigen von Teilen mittels Kaltreiniger (Flammpunkt über 40°C) Fass + Aufsatz Ort der Aufstellung:					Dokumente gem. Punkt 6		
3. Verfahrens- und ggf. Tätigkeitsbeschreibung							
Reinigen von Teilen mittels Kaltreiniger (Flammpunkt über 40°C).							
4. Stoffdaten							
Die Arbeitsstoffliste, die Beurteilung der Arbeitsstoffe, sowie die Sicherheitsdatenblätter liegen dem Sicherheits- u. Gesundheitsschutzdokument bei.							
5. Ermittlung und Beurteilung							
Frage 1) Sind brennbare Stoffe vorhanden?							
Ja.							
Frage 2) Kann durch ausreichende Verteilung in der Luft explosionsfähige Atmosphäre entstehen?							
Nein, wenn der Flammpunkt >40°C ist und die Reinigungsflüssigkeit od. Teile nicht erwärmt werden.							
ERGEBNIS ZONENFESTLEGUNG							
KEINE EX-Zone vorhanden.				□ja			
6. Beilagen							
Beilage	ja	Ort der Ablage	Beilage	ja	Ort de	er Ablage	
1) Plan der Anlage 2) Techn. Beschreibungen 3) Konformitätserklärungen 4) Wartungs- u. Bedienungsanleitung			5) Verzeichnis der gefährl. Arbeitsstoffe gem. DOK-VO6) Arbeitsmittelliste7) Sicherheitsdatenblätter8) Genehmigungen				
7. Verantwortlichkeit							
Erstellt von			am				
Beigezogene Personen:			Dem Arbeitgeber zur Kenntnis gebracht:				

Reinigen von Maschinenteilen M12



Explosionsschutzdokument

