

Allgemeine Werkzeugliste Berufsgruppe E1

Der Prüfling hat mitzubringen:

PSA: **Eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen (siehe Illustration).**

Mess- und Prüfwerkzeuge: 1 Schiebelehre, Messbereich 135 mm
1 Flachwinkel 70 x 100 mm 90° (Haarwinkel)
1 Lineal zum Prüfen der Ebenheit mind. 110 mm lang
1 Stahlmaßband 300 mm

Handwerkzeuge: 1 Körner
1 Reißnadel
1 Bleistift
1 Niethammer 300 g
1 Kunststofffeile flach 200-250mm lg.
1 Vorfeile flach 200 mm lg.
1 Schlichtfeile flach 200 mm lg.
1 Feilenbürste
1 Paar Schraubstockschutzbacken
1 Schraubendreher 5 mm
1 Gabelschlüssel 8 mm
1 Kabelmesser
1 Elektronik - Flachzange
1 Abisolierwerkzeug für Wire-Wrap-Draht Ø 0,4
1 Elektronik-Seitenschneider
1 Elektronik-Lötkolben samt Lötzinn (Lötstation)
1 Ohmmeter (Multimeter)
1 Schlagklotz (Hartholz 40 x 40 x 100mm)
1 Putzlappen

Handwerkzeuge von je 5 Prüflingen mitzubringen:

je	1 Spiralbohrer Ø2,0; Ø2,5; Ø3,3; Ø3,5; Ø4,5; Ø6,5 mm
je	1 Satz Handgewindebohrer M3 und M4 mit Windeisen
	1 Spitzsinker 90° 2-10 mm
	1 Satz Schlagziffern 3 oder 4 mm
	1 Biegeklotz (Quadratstahl 20 x 20 x 80 mm)

Am Prüfungsort muss vorhanden sein:

je Prüfling:	1 Parallelschraubstock 100 bis 150 mm Backenbreite
	1 Tasse für Kleinmaterial
je 15 Prüflinge:	1 Bohrmaschine 0 - 10mm
	1 Maschinenschraubstock ca. 100 mm Backenbreite
	1 Anreißplatte mit Parallelreißer
	1 Anreißprisma
	1 Schleifbock mit Augenschutz
	1 Folienstift (permanent)
	1 9V Batterie 6 LR 61 E-Block 6 AM 6
	1 Satz Schlagbuchstaben Größe 3-4

