

Allgemeine Werkzeugliste Berufsgruppe M 2

Der Prüfling hat mitzubringen:

PSA: Eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen (siehe Illustration).

Mess- und Prüfwerkzeuge: 1 Messschieber analog oder digital (Messbereich 150 mm)
1 Haarwinkel 100 x 70
1 Radiuslehre R5
1 Bügelmessschraube (Messbereich 0-25 mm)
1 Bügelmessschraube (Messbereich 25-50 mm)
1 Zweipunktinnenmessschraube (Messbereich 5-30 mm)

Handwerkzeuge: 1 Niethammer 500g
1 Schonhammer
1 Schutzbacken für Schraubstock
1 Schlagzahlen (Größe 3 oder 4 mm)
1 Innensechskant-Stiftschlüsselsatz
1 Splinentreiber Ø4
div. Entgratwerkzeuge
div. Schrupp- und Schlichtfeilen
1 NC - Anbohrer
1 Spiralbohrer Ø 5,0 / Ø 5,8 mm
1 Hand - od. Maschinenreibahle Ø 6H7
1 Gewindebohrer M6
1 Kegelsenker 90° ca. Ø 2 - 13mm

1 Fasenfräser Ø 6 - 12 mm
1 Messerkopf Ø 32 mm
1 Schaftfräser schrapp Ø 10 mm
1 Schaftfräser schrapp Ø 14 - 16 mm
1 Schaftfräser schlicht Ø 10 mm
1 Schaftfräser schlicht Ø 14 - 16 mm

Handwerkzeuge von je 4 Prüflingen mitzubringen:

- 1 Satz Schlagziffern 3 - 4 mm
- 1 Bei Bedarf: 3D-Taster mit SK40 inkl. Einspannzapfen DIN 69872 Form A
- 1 Endmaßsatz

Am Prüfungsort muss vorhanden sein:

- je Prüfling:
- 1 Parallelschraubstock 100 bis 150 mm Backenbreite
 - 1 Senkrechtfräsmaschine oder CNC-Fräsmaschine im Handbetrieb
 - 1 Maschinenschraubstock ca. 100 mm Backenbreite

