



## Fahrzeugtechnik

# IFL Zeitkorrekturen: Technische Mitteilungen

Tipps zu Reparatur, Material und Lackierung

Die [Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung \(IFL \(Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung\)\)](#) sowie des [Allianz Zentrums für Technik \(AZT \(Allianz Zentrum für Technik\)\)](#) stellt Karosserie-, Kfz- und Lackierfachbetrieben regelmäßig ihre Erfahrungs- und Forschungsergebnisse zu unterschiedlichen Materialien und Techniken zur Verfügung und informiert über die für die Arbeit benötigten Reparatur- und Lackierzeiten.

- [Letzte technische Mitteilungen](#)
- [Allgemeine technische Mitteilungen](#)
- [Technische Mitteilungen nach Hersteller](#)
- [Meldeformular für Fehler oder Mängel in Schadenkalkulationssystemen](#)

## Aktuelle Meldungen

AZT-Mitteilung 06/2021

[Erläuterungen zur Bedeutung des Übergabezustands von Karosserie an Lack](#)

AZT-Mitteilung 05/2021

[Lackmerkblatt für Lack und Karosserieinstandsetzung zu Grundlagen für die fachgerechte Reparatur von Uni- und Effektlackierungen](#)

AZT-Mitteilung 04/2021

[Hyundai i30 \(GD\) – Unterschied zwischen Original- und Ersatzteil-Tür hinten](#)

AZT-Mitteilung 19/2020

[Opel Corsa F – unterer Lastpfad / Prallplatte](#)

AZT-Mitteilung 18/2020

[Opel Corsa F – nicht zulässige Schnittbereiche am Seitenrahmen](#)

AZT-Mitteilung 17/2020

[Kunststoffe aus PP-EPDM im Automobilbau: Zwei Kunststoffarten vereint, aber für die Lackierung nicht eindeutig abgrenzbar](#)

AZT-Mitteilung 16/2020

[Reparaturmöglichkeit bei beschädigten GFK-Dächern an Wohnmobilen und Wohnwagen](#)

AZT-Mitteilung 15/2020

[Anlieferungszustand von Kunststoffbauteilen](#)

[AZT-Mitteilung 14/2020](#)

[Fahrzeugdesinfektion zum Schutz vor einer möglichen Corona-Infektion](#)

[AZT-Mitteilung 13/2020](#)

[Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeugbränden](#)

[AZT-Mitteilung 12/2020](#)

[Renault Z.E. - Prozedur bei verunfallten Elektro- / Hybrid-Fahrzeugen](#)

[IFL-Mitteilung 13/2020](#)

[VW e-Crafter: Erforderliche Zusatzarbeiten/Maßnahmen bei Erneuerung des vorderen Kotflügels](#)

[IFL-Mitteilung 12/2020](#)

[Nissan NV 200 \(Kasten Comfort\): Seitenwand ersetzen - Dach muss konstruktionsbedingt mit ersetzt werden](#)

[IFL-Mitteilung 11/2020](#)

[Nissan NV 200 \(Kasten Comfort\): Erneuerung der unteren Laufschiene für Schiebetür: Nur in Verbindung mit Schwellerteilersatz aussen](#)

[IFL-Mitteilung 10/2020](#)

[Herstellerübergreifende Themen: Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, Nahtabdichtung und Hohlraumschutz, Teil 4: Hohlraumschutz](#)

[IFL-Information](#)

[Information zur Lackartbestimmung: Ist die Identifikation der Lackart anhand der Vehicle Identification Number \(VIN\) immer möglich?](#)

[IFL-Mitteilung 09/2020](#)

[Herstellerübergreifende Themen: Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, Nahtabdichtung und Hohlraumschutz, Teil 3: Nahtabdichtung](#)

[IFL-Mitteilung 08/2020](#)

[Herstellerübergreifend: Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, Nahtabdichtung und Hohlraumschutz, Teil 2: Unterbodenschutz](#)

[IFL-Mitteilung 07/2020](#)

[Herstellerübergreifend: Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, Nahtabdichtung und Hohlraumschutz, Teil 1: Steinschlagschutz](#)

[IFL-Mitteilung 06/2020](#)

[Resolution der Deutschen Kommission für Lack und Karosserieinstandsetzung zum Thema: Schadeninstandsetzung bei Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsysteme](#)

[IFL-Mitteilung 05/2020](#)

[Peugeot Expert: Seitenwand ersetzen, Standarddach \(R21\) muss konstruktionsbedingt mit ersetzt werden](#)

[IFL-Mitteilung 04a/2020](#)

[Zusätzlich notwendige Schutzmaßnahmen in Bezug auf COVID-19 \(Corona-Virus\): Berechnungsbeispiele](#)

[IFL-Mitteilung 04/2020](#)

[Zusätzlich notwendige Schutzmaßnahmen in Bezug auf COVID-19 \(Corona-Virus\)](#)

[IFL-Mitteilung 03/2020](#)

[Opel Crossland X: Montage- und Demontage Stoßfängerverkleidung hinten – Abdeckung \(Chromdesign\)](#)

[IFL-Mitteilung 02/2020](#)

[Aktuelle Informationen zur Erforderlichkeit der Beilackierung in angrenzende Teile: Stand der Technik und Problemstellungen](#)

Diese und weitere Meldungen finden Sie auch nach [allgemeinen technischen Mitteilungen](#) und [Autoherstellern](#) zusammengefasst.

## Technische Mitteilungen nach Hersteller

[ALFA ROMEO](#) | [AUDI](#) | [BMW](#) | [CITROEN](#) | [DAIHATSU](#) | [DAIMLER CHRYSLER](#) | [FIAT](#) | [FORD](#) | [HONDA](#) | [HYUNDAI](#) | [JAGUAR](#) | [JEEP](#) | [KIA](#) | [LADA](#) | [LANDROVER](#) | [MAZDA](#) | [MERCEDES BENZ](#) | [MINI](#) | [MITSUBISHI](#) | [NISSAN](#) | [OPEL und SAAB](#) | [PEUGEOT](#) | [RENAULT](#) | [SKODA](#) | [SMART](#) | [SUZUKI](#) | [TOYOTA](#) | [VOLVO](#) | [VW](#)

Stand: 06.04.2021