

CORONAVIRUS

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE



Fahrzeugtechnik - Oberösterreich

Technische Mitteilungen Nissan

Arbeitszeit, Reparatur, Material und Lackierung

Hier finden Sie IFL-Mitteilungen und Merkblätter zur Zeitkorrektur für die Fahrzeugmodelle des Auto-Herstellers Nissan.

AZT-Mitteilung 07/2022

Nissan Qashqai (J12) und Nissan X-Trail (T33): Reparatursatz für die Kühleraufnahme (Stift) unten am Kühler

FL-Mitteilung 12/2020

Nissan NV 200 (Kasten Comfort): Seitenwand ersetzen - Dach muss konstruktionsbedingt mit ersetzt werden

FL-Mitteilung 11/2020

Nissan NV 200 (Kasten Comfort): Erneuerung der unteren Laufschiene für Schiebetür: Nur in Verbindung mit Schwellerteilersatz aussen

FL-Mitteilung 06/2018

Nissan-modellübergreifend-überarbeitete AW-Vorgaben für Windschutzscheiben und Kalibrierung der Kamerasysteme

IFL-Mitteilung 19/2017

Nissan verschiedenen Modellreihen: geklebte Zierleisten

IFL-Mitteilung 08/2013

Nissan alle Modelle: Lackierzeiten für alle Fahrzeugmodelle

IFL-Mitteilung 15/2011

Nissan Qashqai: Arbeitszeit Aus-/Einbau des Panoramadaches bei Erneuerung der Dachhaut

IFL-Mitteilung 05/2010

Nissan alle Modelle: Lackierzeiten für Fahrzeugmodelle

IFL-Mitteilung 28/2008

Nissan Note: Ausbau des Dachhimmels

Technische Mitteilungen für andere Autohersteller:

ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROEN | DAIHATSU | DAIMLER

CHRYSLER | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANDROVER | MAZDA | MERCEDES BENZ |

MINI | mitsubishi | NISSAN | OPEL | PEUGEOT | RENAULT | SAAB | SKODA | SMART | SUZUKI | TOYOTA | VOLVO | VW

Stand: 16.05.2022