

Information

AZT Automotive GmbH • Allianz Zentrum für Technik



Technische Mitteilung Nr. 15-2023

Zeekr X (BX1e) – Produktionsbedingte Verformung am Heckblech

Nach Demontage der hinteren Stoßfängerverkleidung ist beim Fahrzeughersteller Zeekr am Model „X“ (interner Code: BX1e) in der Mitte des Heckbleches eine vermeintlich unfallbedingte Deformation erkennen.

Diese Deformation ist keine unfallbedingte Beschädigung, sondern eine produktionsbedingte Verformung des Heckblechs.

Nachfolgende Fotos zeigen die Lage und den Umfang der produktionsbedingten Verformung.

Bitte beachten Sie dies im Zuge einer Unfallschadenregulierung.

11.12.2023

AZT Automotive GmbH
Allianz Zentrum für Technik
Münchener Straße 89
85737 Ismaning

