

Vom Teilnehmer sind mitzubringen:

- Schutzausrüstung:** 1 Kappe, Haarnetz od. Haargummi
1 Schutzbrille
1 Arbeitskleidung und feste geschlossene Schuhe
- Mess- u. Prüfwerkzeug:** 1 Messschieber
1 Bügelmessschraube 0-25 mm
1 Haarwinkel
1 Kantentaster
1 Tiefenmaß 200 mm
1 Universalwinkelmesser
1 Radiuslehre R1 - R7 u. 7,5 - R15 Konkav u. Konkav
1 Messuhr mit Magnet Messständer + Gelenksstativ
- Handwerkzeuge:** 1 Körner
1 Reißnadel
1 Schraubendrehersatz (Schlitz)
1 Splinttreiber Ø 4 u. 5 mm
1 Schlosserhammer 250g u. Kunststoffhammer(klein)
1 Metallsägebogen mit Sägeblätter
1 Bastardfeile flach Länge 150 u. 200
1 Schlichtfeile flach Länge 150 u. 200
1 Nadelfeilensatz
1 Feilenbürste
1 Paar Schraubstocksutzbacken
1 Spannzangen od. Parallelzwingen
1 Putzlappen - Handfeger
1 Spiralbohrer ø2,0 ø3,3 ø4,3 ø4,8 ø5,0 ø5,9 ø6,5 ø6,8 ø8,5 ø9,8
ø10,0 ø10,2 ø11,0 ø11,8 ø12,0 ø12,8 ø13,0 ø13,8 ø14,0 ø14,8
ø15,5 ø15,8 ø18,0 ø19,5
1 Flachsenker für M4 fein, M6 fein, M8, M10
1 Kegelsenker 90° für ø 4 bis ø 16 mm
1 Kegelsenker 60° für ø 4 bis ø 16 mm
1 NC -Anbohrer
1 Maschinenreibahle Ø4H7, Ø5H7, Ø6H7, Ø8H7, Ø10H7, Ø12H7,
Ø13H7, Ø14H7, Ø15H7, Ø16H7
1 Maschinen od. Handgewindebohrer M4 - M12
1 Schneideisen M6 - M12 + Schneideisenhalter
1 Windeisen für die Größen M4 - M12 und Schneidöl
1 Eckmesserkopffräser Ø ca. 50-60 mm
1 Schaftfräser Schrupp Ø 8 - 16 mm
1 Schaftfräser Schlicht Ø 8 - 16 mm
1 Langlochfräser 2- Schneidig Ø 6,0
1 Plandrehmeißel
1 Längsdrehmeißel
1 45° Fasendrehmeißel
1 Einstechdrehmeißel 3mm - R1 u. R1,5 mm
1 Rändelwerkzeug mit Rändelrad nach freier Wahl 1,0 bis 1,5 mm
Teilung (alle Drehklemmhalter max. 20 mm Höhe)
1 Satz Schlagzahlen 3 oder 5 mm

Am Prüfungsort ist vorhanden:

- je Prüfling:** 1 Parallelschraubstock 100 bis 150 mm Backenbreite
je 3 Prüflinge: 1 Senkrechtfräsmaschine
1 Drehbank
1 Bohrmaschine 0 - 18 mm
1 Maschinenschraubstock ca. 100 mm Backenbreite
je 10 Prüflinge: 1 Anreißplatte mit Parallelreißer und Anreißprisma
1 Schleifbock mit Augenschutz