

# CORONAVIRUS

## INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE



## Fahrzeugtechnik - Oberösterreich

### Technische Mitteilungen Citroen

Arbeitszeit, Reparatur, Material und Lackierung

Hier finden Sie IFL-Mitteilungen und Merkblätter zur Zeitkorrektur für die Fahrzeugmodelle des Auto-Herstellers Citroen.

[IFL-Mitteilung 14/2017](#)

[Citroen Modell DS 3: verklebte Türzierleisten](#)

[IFL-Mitteilung 01/2015](#)

[Citroen Modell Jumpy III: Vorgabezeit für Teilersatz der Seitenwand hinten \(links/rechts\) unterhalb](#)

[IFL-Mitteilung 08/2010](#)

[Citroen Modell C4: Aus-/Einbau des Dachhimmels](#)

[IFL-Mitteilung 11/2009](#)

[Citroen Modell Berlingo: Lackierung der Stoßfänger](#)

[IFL-Mitteilung 49/2007](#)

[Citroen Modell C2: Aus-/Einbauen der Anbauteile im Motorraum](#)

---

Technische Mitteilungen für andere Autohersteller:

[ALFA ROMEO](#) | [AUDI](#) | [BMW](#) | [CITROEN](#) | [DAIHATSU](#) | [DAIMLER CHRYSLER](#) | [FIAT](#) |

[FORD](#) | [HONDA](#) | [HYUNDAI](#) | [JAGUAR](#) | [JEEP](#) | [KIA](#) | [LADA](#) | [LANDROVER](#) | [MAZDA](#) | [MERCEDES](#)

[BENZ](#) | [MINI](#) | [MITSUBISHI](#) | [NISSAN](#) | [OPEL](#) | [PEUGEOT](#) | [RENAULT](#) | [SAAB](#) | [SKODA](#) | [SMART](#) | [SUZUKI](#) | [TOYOTA](#) | [VOLVO](#) | [VW](#)

Stand: 13.03.2019