

Arbeitsanweisung zur praktischen LAP

MT – MBT H1

Lehrzeit 3,5 Jahre

Werkzeugliste MBT

WERKSTÄTTE: (gesamte Arbeitszeit: 8 Stunden)

- WERKSTÜCK:** MBT 1 od. MBT 2 od. MBT 3 (Richtzeit ca. 6,5 Stunden)
Anfertigen des kompl. Werkstücks lt. Zeichnung.
- PNEUMATIK:** Schaltplan auf einer Übungstafel aufbauen und Funktion erklären.
(Richtzeit ca. 0,5 Stunden)
- HANDSKIZZE:** Anfertigen einer Handskizze nach einem Modell.
- BOHRERSCHLIFF:** Es ist ein HSS Spiralbohrer mit ca. \varnothing 10 mm am Schleifbock zu schleifen.
(Richtzeit für Handskizze und Bohrerschleiff ca. 0,5 Stunden)
- SCHWEISSEN:** Anfertigen eines Schweißwerkstückes (T- Stoß) lt. Zeichnung.
(Richtzeit ca. 0,5 Stunden)

FACHGESPRÄCH:

- Metalltechnik MBT:** Grundmodul (3 Fachgebiete)
Hauptmodul H1 (3 Fachgebiete)