

Information Netz NÖ

St.Pölten




Franz Krendl
Netz Niederösterreich GmbH

Überblick Sanierung PVC Netz Traismauer



- 6000m Austausch PVC DN200 DN150 DN100 auf PE
- 200 Gashauseschlüsse erneuern ST auf PE
- 150 Verteilungen (Kundenanlagen)

Überblick Sanierung ST Netz St.Pölten



- 3500m Austausch ST DN200 DN150 DN100 auf PE
- 130 Gashausanschlüsse erneuern ST auf PE
- 130 Verteilungen (Kundenanlagen)

Überblick Sanierung Gashausanschluss



Übergangsstück
Niro-PE

Überblick Sanierung Gashausanschluss



Übergangsstück
Stahl-PE

Überblick

Sanierung Gashausesanschluss




Überblick Sanierung Gashausanschluss



Überblick

Sanierung Gashausanschluss



Änderungen Gasanlage-Gerätetausch

-
- Verteilleitung und Verbraucherleitung auf techn. Stand bringen im Zuge Kesseltausch
 - Einhaltung 2 Wochen Probetrieb vollständige Befundung
 - GSC Verteilleitung Verbraucherleitung sind zu prüfen
 - Befundung GSC