

Nummer der Meldung

[A12/00024/22](#)

Produkt

Elektrisches Gesichtsmassagegerät

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



Art des Risikos

Umwelt

Ein Lötmittel enthält eine übermäßige Bleimenge (gemessener Wert bis zu 32 Gewichtsprozent). Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar.

Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie).

Kategorie

Elektrogeräte und -zubehör

Art

Verbraucher

Beschreibung

Elektrisches Gesichtsmassagegerät mit Batterien. Das Produkt wird auch online verkauft.

Packungsbeschreibung

Transparente Kunststoffbox

Marke

Unbekannt

Name

Ansichtsmassage

Barcode

VT-010

Wöchentlicher Bericht Nummer

Report-2022-1

Warnmeldung übermittelt von	Schweden
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Fälschung?	Nein
Ursprungsland	Volksrepublik China
Von Wirtschaftsbeteiligten ergriffene Maßnahmen	Rücknahme eines Produkts vom Markt Importeur
Datum des Inkrafttretens	12/07/2021

